

ثانوية أولاد علي منصور الإعدادية

لائحة بالنواقص الملاحظة في عملية البناء

- ❖ (les placards) في المختبرات العلمية زيادة على عدم وجود أبواب حديدية، وهذا يخالف المذكرة التنظيمية في هذا الشأن.
❖ .
- ❖ انتفاخ الصبغة وتقرشها بمحاذاة .
- ❖ (les canons) والصنابير غير صالحة ومن النوع الرديء من حيث الجودة.
- ❖ (les poignets) ضعيفة وقابلة للكسر بسهولة.
- ❖ عدم وجود رفوف بمستودع التربية البدنية زيادة على عدم وجود شبابيك حديدية.
- ❖ وجود شبابيك و أبواب حديدية وهذا يشكل (أرشيف- - تجهيزات).
- ❖ ظهور شقوق في مكتب المدير.
- ❖ الخزانات الفردية بقاعة الأساتذة.
- ❖ .
- ❖ تسبيج النوافذ المواجهة لساحة التربية البدنية.
- ❖ عدم جاهزية المضمار الخاص بالجري و ذلك نظرا لعدم إدماجه ساحة التربية البدنية.
- ❖ (Vernis Rexim) بالبرنيز .
- ❖ ظهور كافيية ينم في كافيية .