

Калькуляция стоимости восстановительного ремонта транспортного средства № 7701-1308-3308/1

Марка и модель: **DAEWOO MATIZ**
 Год выпуска: **2011**
 Гос. номер: **T936CP102**
 Цвет: **серебристый**
 Пробег, км.: **17935**
 VIN: **XWB4A11CDBA539915**
 Кузов №:
 Двигатель №:
 Владелец: **САФАРГАЛИНА ЭЛЬВИРА ЗАКАРЯЕВНА**
 Адрес владельца: **РБ, УФИМСКИЙ Р-Н, С. МИЛОВКА, УЛ. МИХАЙЛОВА, Д. 5, КВ. 12**
 Доверенное лицо:

Основание для расчета:

1. Акт осмотра № 7701-1308-3308
2. Руководящий документ 37.009.015-98.
3. Методические рекомендации 001 МР/СЭ.
4. Постановление правительства РФ от 24.05.2010г. №361.

Стоимость узлов и деталей

№ п/п	Кат. №	Наименование	Ст-ть ед.	Кол-во	Сумма	Сумма с износом
1	96610966	Дверь пер. п.	13 610,00	1	13 610,00	11 021,38
2	96562538	Дверь задн. п.	13 820,00	1	13 820,00	11 191,44
3	96564680	Колпак колеса пер. п.	350,00	1	350,00	277,52
4	96564680	Колпак колеса задн. п.	350,00	1	350,00	277,52

Итоговая стоимость узлов и деталей (руб.): **28130,00** **22767,86**

Стоимость ремонтных работ

№ п/п	Кат. №	Наименование	Ст-ть ед.	Н./ч.	Кол-во	Сумма
1	9610100	Замена - дверь пер. п.	600,00	1,3	1	780,00
2	9630100	Замена - дверь задн. п.	600,00	1,4	1	840,00
3	9632100	С/у или замена - фиксатор замка задн. п.	600,00	0,2	1	120,00
4		С/у - крыло пер. п. (комплексная работа) вкл.: колпак колеса пер. п., с/у колесо в сб. пер. п.	600,00	0,4	1	240,00
5	9560700	С/у или замена - бампер пер. в сб. вкл.: с/у накладка арки пер. п.	600,00	0,7	1	420,00
6	9783100	С/у - уплотнитель крышка багажн. отсека	600,00	0,2	1	120,00
7	9180100	С/у - фонарь задн. п. в сб.	600,00	0,3	1	180,00
8	9660100	С/у - люк топл. бака	600,00	0,2	1	120,00
9		С/у - бампер задн. в сб.	600,00	0,4	1	240,00
10		С/у - колесо в сб. задн. п. вкл.: колпак колеса задн. п.	600,00	0,2	1	120,00
11		Ремонт - крыло пер. п.	600,00	3	1	1 800,00
12		Ремонт - боковая часть п.	600,00	1,5	1	900,00

Итоговая стоимость ремонтных работ (руб.): **5880,00**

Стоимость окраски/контроля

№ п/п	Кат. №	Наименование	Ст-ть ед.	Н./ч.	Кол-во	Сумма
1	20112	Дверь пер. п. окраска новой детали (деталь снята)	700,00	1,5	1	1 050,00
2	24112	Дверь задн. п. окраска новой детали (деталь снята)	700,00	1,5	1	1 050,00
3	43712	Крыло пер. п. ст. iii (деталь снята)	700,00	1,2	1	840,00
4	47151	Бампер пер. в сб. поверхностн. (деталь снята)	700,00	1,2	1	840,00
5	53132	Боковина задн. п. ст. iii	700,00	2	1	1 400,00

Итоговая стоимость ремонтных работ (руб.): **5180,00**

Стоимость новых материалов

№ п/п	Наименование	Ст-ть ед.	Кол-во	Сумма
1	Комплект материалов для окраски	1 500,00	5	7 500,00

Итоговая стоимость ремонтных работ (руб.): **7500,00**

Примечание:

Итоги расчета:

Стоимость ремонтных работ составляет:	5880,00
Стоимость работ по окраске/контролю составляет:	5180,00
Стоимость деталей без учета износа составляет:	28130,00
Стоимость деталей с учетом износа составляет:	22767,86
Стоимость материалов составляет:	7500,00

Величина износа составляет:

Износ кузова транспортного средства:	19,02 %
Износ комплектующих изделий, изготовленных из пластмассы:	20,71 %
Износ остальных комплектующих изделий(деталей, узлов и агрегатов):	15,01 %

Величина компенсации за восстановительный ремонт с учетом износа составляет: 41327,86
сорок одна тысяча триста двадцать семь рублей 86 копеек

Величина компенсации за восстановительный ремонт без учета износа составляет: 46690,00
сорок шесть тысяч шестьсот девяносто рублей 00 копеек

Дата: 12.08.2013



Заключение подготовил:
Кулинченко Дмитрий Владимирович

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Д. Кулинченко'.