

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Przekładnia osi</b><br/>                 Przekładnia stożkowa R660, R665, R680 (AD RE)<br/>                 CH 2003738-2065554 SSS   CH 5110498-5266557 SNL  <br/>                 CH 9093879-9159406 SAN   CH 3566721-3685030 SLA</p> | <p>Pojazd<br/>VIN</p> <p style="text-align: right;"><b>Scania</b><br/><b>XLER6X40005199106</b></p> |
|--|--|

| pozycja | Numer OE<br>Nr sprzedawcy | określenie<br>Dodatkowe informacje                 | Ilość<br>A | List price |
|---------|---------------------------|--|------------|------------|
|         |                           | <b>Obudowa przekł. głównej</b>                     | 0          | 0,00 EUR   |
| 1       | 1322056                   | <b>Obudowa przekł. głównej</b><br>assy             | 1          | 0,00 EUR   |
| 2       |                           | <b>Pokrywka łożyska</b><br>nss                     | 2          | 0,00 EUR   |
| 3       | 346556                    | <b>Tuleja</b>                                      | 2          | 0,00 EUR   |
|         | 813203                    | <b>Korek gwintowany</b><br>M14x1.5Kx11.5           | 1          | 0,00 EUR   |
| 4       | 358277                    | <b>Śruba</b><br>M20x120                            | 4          | 0,00 EUR   |
| 5       | 1855170                   | <b>Śruba ustalająca</b>                            | 2          | 0,00 EUR   |
| 6       | 1746781                   | <b>Łożysko</b>                                     | 1          | 0,00 EUR   |
| 7       | 804784                    | <b>Pierścień osadczy rozprężny</b><br>38x1,75x50,2 | 1          | 0,00 EUR   |
| 8       | 1325640                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=0,50 mm         | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1325641                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=0,40 mm         | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1325642                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=0,25 mm         | 0          | 0,00 EUR   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Przekładnia osi</b><br/>                 Przekładnia stożkowa R660, R665, R680 (AD RE)<br/>                 CH 2003738-2065554 SSS   CH 5110498-5266557 SNL  <br/>                 CH 9093879-9159406 SAN   CH 3566721-3685030 SLA</p> | <p>Pojazd<br/>VIN</p> <p style="text-align: right;"><b>Scania</b><br/><b>XLER6X40005199106</b></p> |
|--|--|

| pozycja | Numer OE<br>Nr sprzedawcy | określenie<br>Dodatkowe informacje            | Ilość<br>A | List price |
|---------|---------------------------|---|------------|------------|
|         | 1325643                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=0,10 mm    | 0          | 0,00 EUR   |
| 9       | 2093888                   | <b>Łożysko stożkowe</b>                       | 1          | 0,00 EUR   |
| 10      | 2289980                   | <b>Gniazdo łożyskowe</b>                      | 1          | 0,00 EUR   |
| 11      | 1861370                   | <b>Korek</b>                                  | 2          | 0,00 EUR   |
| 12      | 2025595                   | <b>Śruba kołnierzowa</b><br>M14x60            | 6          | 0,00 EUR   |
| 13      | 1367522                   | <b>Pierścień odległościowy</b><br>TH=10,80 mm | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1367523                   | <b>Pierścień odległościowy</b><br>TH=10,9 mm  | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1367524                   | <b>Pierścień odległościowy</b><br>TH=11,00 mm | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1367525                   | <b>Pierścień odległościowy</b><br>TH=11,10 mm | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1367526                   | <b>Pierścień odległościowy</b><br>TH=11,20 mm | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1367527                   | <b>Pierścień odległościowy</b><br>TH=11,30 mm | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1367528                   | <b>Pierścień odległościowy</b><br>TH=11,40 mm | 0          | 0,00 EUR   |

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <p><b>Przekładnia osi</b><br/>                 Przekładnia stożkowa R660, R665, R680 (AD RE)<br/>                 CH 2003738-2065554 SSS   CH 5110498-5266557 SNL  <br/>                 CH 9093879-9159406 SAN   CH 3566721-3685030 SLA</p> | <p>Pojazd<br/>VIN</p> | <p><b>Scania</b><br/><b>XLER6X40005199106</b></p> |
|--|-----------------------|---|

| pozycja | Numer OE<br>Nr sprzedawcy | określenie<br>Dodatkowe informacje            | Ilość<br>A | List price |
|---------|---------------------------|---|------------|------------|
|         | 1743586                   | <b>Pierścień odległościowy</b><br>TH=11,50 mm | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1743587                   | <b>Pierścień odległościowy</b><br>TH=11,60 mm | 0          | 0,00 EUR   |
| 14      | 1305098                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=3,00 mm    | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1305099                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=3,01 mm    | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1305100                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=3,02 mm    | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1305101                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=3,03 mm    | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1305102                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=3,04 mm    | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1305103                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=3,05 mm    | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1305104                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=3,06 mm    | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1305105                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=3,07 mm    | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1305106                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=3,08 mm    | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1305107                   | <b>Podkładka regulacyjna</b><br>TH=3,09 mm    | 0          | 0,00 EUR   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Przekładnia osi</b><br/>                 Przekładnia stożkowa R660, R665, R680 (AD RE)<br/>                 CH 2003738-2065554 SSS   CH 5110498-5266557 SNL  <br/>                 CH 9093879-9159406 SAN   CH 3566721-3685030 SLA</p> | <p>Pojazd<br/>                 VIN</p> <p style="text-align: right;"><b>Scania</b><br/> <b>XLER6X40005199106</b></p> |
|--|--|

| pozycja | Numer OE<br>Nr sprzedawcy | określenie<br>Dodatkowe informacje        | Ilość<br>A | List price |
|---------|---------------------------|---|------------|------------|
| 15      | 174716                    | Łożysko toczne                            | 1          | 0,00 EUR   |
| 16      | 1779939                   | Pierścień uszczelniający                  | 1          | 0,00 EUR   |
| 17      | 1502385                   | Uszczelka                                 | 1          | 0,00 EUR   |
| 18      | 1323858                   | Śruba regulacyjna                         | 1          | 0,00 EUR   |
| 19      | 1323860                   | Śruba regulacyjna                         | 1          | 0,00 EUR   |
|         |                           | Przekładnia stożkowa                      | 0          | 0,00 EUR   |
| 20      | 1331059                   | Przekładnia stożkowa<br>R660<br>gr 3,07:1 | 1          | 0,00 EUR   |
| 21      | 1351961                   | Tabliczka                                 | 1          | 0,00 EUR   |
|         |                           | Jarzmo                                    | 0          | 0,00 EUR   |
| 22      | 1325906                   | Jarzmo<br>P520                            | 1          | 0,00 EUR   |
| 23      | 1300977                   | Oslona przeciwpylowa                      | 1          | 0,00 EUR   |
| 24      | 1525988                   | Nakrętka                                  | 1          | 0,00 EUR   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Przekładnia osi</b><br/>                 Przekładnia stożkowa R660, R665, R680 (AD RE)<br/>                 CH 2003738-2065554 SSS   CH 5110498-5266557 SNL  <br/>                 CH 9093879-9159406 SAN   CH 3566721-3685030 SLA</p> | <p>Pojazd<br/>VIN</p> <p style="text-align: right;"><b>Scania</b><br/><b>XLER6X40005199106</b></p> |
|--|--|

| pozycja | Numer OE<br>Nr sprzedawcy | określenie<br>Dodatkowe informacje                          | Ilość<br>A | List price |
|---------|---------------------------|---|------------|------------|
|         |                           | <b>Mechanizm różnicowy</b>                                  | 0          | 0,00 EUR   |
| 25      | 1368527                   | <b>Obudowa mechanizmu różnicowego</b>                       | 1          | 0,00 EUR   |
| 26      | 1911811                   | <b>Łożysko stożkowe</b>                                     | 1          | 0,00 EUR   |
| 27      | 2026443                   | <b>Śruba z sześciop. łbem gniaz.</b>                        | 12         | 0,00 EUR   |
| 28      | 2149137                   | <b>Podkładka zużyciowa</b>                                  | 1          | 0,00 EUR   |
| 29      | 1779524                   | <b>Koło zębate mech. różnicowego</b>                        | 1          | 0,00 EUR   |
|         | 1545508                   | <b>Koło zębate mech. różnicowego</b><br><br>CH 3548819- SLA | 1          | 0,00 EUR   |
| 30      | 2119414                   | <b>Krzyżak mech. różnicowego</b>                            | 1          | 0,00 EUR   |
| 31      | 1779528                   | <b>Koło obiegowe przekł. różn.</b>                          | 4          | 0,00 EUR   |
|         | 1545514                   | <b>Zębnik</b><br><br>CH 3548819- SLA                        | 4          | 0,00 EUR   |
| 32      | 2132724                   | <b>Podkładka zużyciowa</b>                                  | 4          | 0,00 EUR   |
| 33      | 1779526                   | <b>Koło zębate mech. różnicowego</b>                        | 1          | 0,00 EUR   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Przekładnia osi</b><br/>                 Przekładnia stożkowa R660, R665, R680 (AD RE)<br/>                 CH 2003738-2065554 SSS   CH 5110498-5266557 SNL  <br/>                 CH 9093879-9159406 SAN   CH 3566721-3685030 SLA</p> | <p>Pojazd<br/>VIN</p> <p style="text-align: right;"><b>Scania</b><br/><b>XLER6X40005199106</b></p> |
|--|--|

| pozycja | Numer OE<br>Nr sprzedawcy | określenie<br>Dodatkowe informacje                | Ilość<br>A | List price |
|---------|---------------------------|---|------------|------------|
|         | 1545510                   | Koło zębate mech. różnicowego<br>CH 3548819- SLA  | 1          | 0,00 EUR   |
| 34      | 2149137                   | Podkładka zużyciowa                               | 1          | 0,00 EUR   |
| 35      | 1891239                   | Połówka obudowy mech. różn.<br>gr 2,92:1, 3,07:1, | 1          | 0,00 EUR   |
|         |                           | 3,42:1  | 0          | 0,00 EUR   |
| 36      | 1527209                   | Śruba   | 12         | 0,00 EUR   |
| 37      | 394852                    | Nakrętka  | 12         | 0,00 EUR   |
| 38      | 1105776                   | Łożysko toczne                                    | 1          | 0,00 EUR   |
|         |                           | Blokada mech. różnicowego                         | 0          | 0,00 EUR   |
| 39      | 1375404                   | Tuleja przesuwna                                  | 1          | 0,00 EUR   |
| 40      | 2030276                   | Blokada mech. różnicowego<br>assy                 | 1          | 0,00 EUR   |
| 41      | 1744388                   | Pokrywa   | 1          | 0,00 EUR   |
|         | 1343144                   | Złącze przewodów sztywnych<br>ø 6x1 M10x1,5       | 1          | 0,00 EUR   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Przekładnia osi</b><br/>                 Przekładnia stożkowa R660, R665, R680 (AD RE)<br/>                 CH 2003738-2065554 SSS   CH 5110498-5266557 SNL  <br/>                 CH 9093879-9159406 SAN   CH 3566721-3685030 SLA</p> | <p>Pojazd<br/>                 VIN</p> <p style="text-align: right;"><b>Scania</b><br/> <b>XLER6X40005199106</b></p> |
|--|--|

| pozycja | Numer OE<br>Nr sprzedawcy | określenie<br>Dodatkowe informacje  | Ilość<br>A | List price |
|---------|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 42      | 1369946                   | Śruba<br>M5x18                      | 2          | 0,00 EUR   |
| 43      | 377008                    | Sprężyna                            | 1          | 0,00 EUR   |
| 44      | 315527                    | Pierścień O-ring<br>ø 47x5,35x57,7  | 1          | 0,00 EUR   |
|         | 2030889                   | Tłok<br>assy                        | 1          | 0,00 EUR   |
| 45      | 1515262                   | Tłok                                | 1          | 0,00 EUR   |
| 46      | 807310                    | Podkładka<br>10.5x20x2              | 1          | 0,00 EUR   |
| 47      | 815124                    | Nakrętka sześciokątna<br>M10        | 1          | 0,00 EUR   |
| 48      | 2030275                   | Cięgno                              | 1          | 0,00 EUR   |
| 49      | 1925433                   | Pierścień uszczelniający            | 1          | 0,00 EUR   |
| 50      | 1872267                   | Cylinder                            | 1          | 0,00 EUR   |
| 51      | 804864                    | Pierścień O-ring<br>ø 4,4x2,4x9,1   | 1          | 0,00 EUR   |
| 52      | 1401460                   | Pierścień O-ring<br>ø 75,3x2,4x80,1 | 1          | 0,00 EUR   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Przekładnia osi</b><br/>                 Przekładnia stożkowa R660, R665, R680 (AD RE)<br/>                 CH 2003738-2065554 SSS   CH 5110498-5266557 SNL  <br/>                 CH 9093879-9159406 SAN   CH 3566721-3685030 SLA</p> | <p>Pojazd<br/>VIN</p> <p style="text-align: right;"><b>Scania</b><br/><b>XLER6X40005199106</b></p> |
|--|--|

| pozycja | Numer OE<br>Nr sprzedawcy | określenie<br>Dodatkowe informacje | Ilość<br>A | List price |
|---------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 53      | 1515263                   | Tulejka odległościowa              | 1          | 0,00 EUR   |
| 54      | 1515265                   | Uszczelka                          | 1          | 0,00 EUR   |
| 55      | 1528270                   | Śruba kołnierzowa<br>M8x35         | 3          | 0,00 EUR   |
| 56      | 1327328                   | Podkładka regulacyjna<br>TH=0,5 mm | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 387572                    | Podkładka regulacyjna<br>TH=0,8 mm | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 387573                    | Podkładka regulacyjna<br>TH=2,5 mm | 0          | 0,00 EUR   |
|         | 1528733                   | Podkładka regulacyjna<br>TH=0,3 mm | 0          | 0,00 EUR   |
| 57      | 2098221                   | Ramię                              | 1          | 0,00 EUR   |
|         | 1103385                   | Dźwignia                           | 1          | 0,00 EUR   |
| 58      | 1115762                   | Walek                              | 1          | 0,00 EUR   |
| 59      | 1115757                   | Wspornik                           | 1          | 0,00 EUR   |
| 60      | 1731567                   | Zabierak                           | 2          | 0,00 EUR   |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>Przekładnia osi</b><br/>                 Przekładnia stożkowa R660, R665, R680 (AD RE)<br/>                 CH 2003738-2065554 SSS   CH 5110498-5266557 SNL  <br/>                 CH 9093879-9159406 SAN   CH 3566721-3685030 SLA</p> | <p>Pojazd<br/>VIN</p> <p style="text-align: right;"><b>Scania</b><br/><b>XLER6X40005199106</b></p> |
|--|--|

| pozycja | Numer OE<br>Nr sprzedawcy | określenie<br>Dodatkowe informacje                        | Ilość<br>A | List price |
|---------|---------------------------|---|------------|------------|
| 61      | 2130997                   | <b>Śruba imbusowa</b><br><br>M10x40                       | 2          | 0,00 EUR   |
| 62      | 1528639                   | <b>Pokrywa</b>  | 1          | 0,00 EUR   |
| 63      | 1743180                   | <b>Włącznik</b><br>assy, RB660/RB662                      | 1          | 0,00 EUR   |
| 64      | 1368178                   | <b>Półoś napędowa</b>                                     | 2          | 0,00 EUR   |
|         | 550814                    | <b>Zestaw naprawczy</b><br>>> Oś tylna - Zestaw naprawczy | 0          | 0,00 EUR   |

