

TIPO todos



P40.10-5692-01



P40.10-5693-01



P40.10-5694-01



P40.10-5695-01

i Durante as verificações de garantia constatamos um novo aumento de solicitações de garantia com o parafuso da roda, apesar da proteção contra corrosão melhorada "Corrolube ZS-73A", utilizada em série a partir do Tipo 204.

Os quadros de danificação de parafusos de roda e rodas de disco de metal leve com descolorações debaixo do verniz de cobertura indicam a utilização de produtos de limpeza para rodas com conteúdo de ácido (produtos de limpeza não recomendados).

Corrosão e descolorações debaixo do verniz de cobertura são facilitadas adicionalmente por longos períodos de atuação dos produtos de limpeza. Com isto, o produto de limpeza difunde através do verniz de cobertura e causa sinais de escorrimento, visíveis no espelho da roda.

Considerando estes fatos, recomendamos usar somente o produto alcalino de limpeza para rodas MB liberado com o número de peça A 001 986 34 71 12.

Favor informar sobre isto também os operadores de lavadoras de veículos, etc. para assegurar que não sejam utilizados produtos de limpeza e manutenção com conteúdo de ácido.

Meio de reparo

Número	Denominação	Número de pedido
BR00.45-Z-1018-04A	Produto de limpeza para roda a disco de liga leve, pulverizador manual 500 ml	A 001 986 34 71