

**CHECK OUT**

RA/IMPRO N°

Estação Out \_\_\_\_\_ Data de Saída /Out \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_ :

Marca Seat Modelo Ibiza Matrícula 27-JP-02


Gasolina Fuel 

E	<u>1/8</u>	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	F
---	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

 Kms \_\_\_\_\_

EXTRAS	Sim / Yes	Não / No
Cadeira de Bêbé / Baby Seat		
Booster Seat		
Antena / Aerial	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tampões / Wheel Caps	<input checked="" type="checkbox"/>	
Roda Suplente / Spare Tire	<input checked="" type="checkbox"/>	
Triângulo / Triangle	<input checked="" type="checkbox"/>	
Colete	<input checked="" type="checkbox"/>	
Documentos	<input checked="" type="checkbox"/>	

DANOS / DAMAGES Danos ok / a/chap



DADOS DE SAÍDA DA VIATURA / CHECK OUT

**CHECK IN**

Estação In Acoso Data de Recolha /In 14 / 05 / 16 Hora 18:20

Gasolina Fuel 

E	<u>1/8</u>	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	F
---	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

 Kms 95961

DANOS / DAMAGES  
Sim / Yes  
Não / No

Total Danos / Total Damages  
184.50 €

Recolhido por / Checked by  
[Signature]

Modo de Pagamento / Method of Payment  
Credit Card.

ORÇAMENTO / BUDGET	
DANOS DESCRIÇÃO / DESCRIPTION DAMAGES	VALOR / VALUE
<b>TOTAL</b>	<u>184.50</u>

CLIENTE / CLIENT Thames Data

DADOS DE ENTRADA DA VIATURA / CHECK IN