

Lietotājs: **VALTERS GLEIZDĀNS**
[Pieteikt problēmu](#) [Iziet](#)
[Reģistrācijas datu maiņa](#)
 Izmainīt Reģistrācijas datus (e-pastu, paroli u.c.)

[Tehniskās apskates dati](#)
[Transportlīdzekļu dati](#)
[Nodokļu kalkulators](#)
[Vadītāja kvalifikācija](#)
[CSN pārkāpumi](#)
[Maksājumi](#)
[Pieteikšanās uz vadīšanas eksāmeniem](#)
[Pieteikšanās uz teorijas eksāmeniem](#)
[Atgādinājumi](#)
[Vadītāja apliecības pārbaude](#)
[Izziņas no reģistra](#)
[Vienas dienas atļauja](#)
[TL noņemšana no uzskaites
atsavināšanai LR](#)
[Īpašuma tiesību maiņa](#)
[Distances reģistrācija](#)
[Juridiskām personām](#)
[Īpašnieka liegumi](#)
[Transportlīdzekļu norakstīšana](#)
[Uzņēmumu t/l deklarēšana](#)
[Ārvalsts TL vadīšanas atļaujas](#)
[Pārkāpumu monitorings uzņēmumiem](#)
[Velosipēdu reģistrācija](#)
[Elektromobiļu uzlādes autorizācijas
karte](#)
[Pieteikšanās kursiem](#)
[TL tirdzniecības vietas](#)
[Autoskolu apmācību vietu saraksts](#)
[MKL motoru izslēgšana no reģistra](#)
[Licencēto apstrādes uzņēmumu
saraksts](#)
Tehniskais atbalsts:

(darba dienās no 8.30-17.00)

e-pasts: palidziba@csdd.gov.lv**Par e-CSDD maksājumu
problēmām:**

(darba dienās no 8.30-17.00)

e-pasts: emaksajumi@csdd.gov.lv

Jūsu IP: 10.194.2.97

Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskā apskates rezultāti

Informācija par automobiļa motora tilpumu jaudu, degvielas patēriņu un CO2 izmešu līmeni, ja tas izgatavots sākot no 2005.gada var aplūkot [šeit](#). Ja automobilis izgatavots līdz 2005.gadam, tad CSDD nav pieejama šāda informācija un to var iegūt no konkrētās automobiļu markas izgatavotāja oficiālā pārstāvja Latvijā.

Pārbaudes veids: Atkārtota pārbaude
 Marka, modelis: BMW 635
 Reģistrācijas numurs: KA862
 Nākošās apskates datums: 23.05.2016
 Nobraukums: 281283
 Novērtējums: 0 - Teicamā tehniskā stāvoklī
 CO (%): 0.00
 CO paaugst.(%): 0.00
 HC (ppm): 0.
 Lambda: 0.
 Degvielas veids: Benzīns
 Pilna masa (kg): 1915
 Pašmasa (kg): 1495
 Piezīmes:

Bremžu vērtējums:

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	3.10	2.90	D
2	2.80	2.60	D
2	0.90	1.70	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

Nobraukuma vēsture:

Datums	Nobraukums
20.05.2015	281283
12.05.2015	280952
29.07.2005	277546
16.05.2003	271852

Iepriekšējās apskates dati

Pārbaudes veids: Pamatpārbaude
 Nākošās apskates datums: 11.06.2015
 Nobraukums: 280952
 Novērtējums: 2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
 CO (%): 0.05
 CO paaugst.(%): 0.00
 HC (ppm): 41.
 Lambda: 1.
 Piezīmes:

Kods	Novērtējums	Trūkumi vai bojājumi
104	2	Nedarbojas skaņas signālierīce.
402	2	Nevienmērīga bremžu darbība.
204	1	Labais priekšējais miglas lukturis nav atbilstoši noregulēts.

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	2.70	2.70	D
2	1.60	2.50	D
2	1.20	2.00	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

[Atgriezties](#)

Informācija sagatavota elektroniski 03.07.2016 no CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts nozīmes reģistra.

